


Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan bewoners/ondernemers in de omgeving van De
Ruijterkade Oost



Datum 5 oktober 2017
Ons kenmerk V&OR/UIT/2017003861
Onderwerp Realisatie extra touringcarplekken De Ruijterkade Oost

Geachte heer/mevrouw,

De stad krijgt steeds meer touringcars te verwerken en dat legt veel druk op het centrum van Amsterdam. Om het aantal touringcars dat in het centrum rijdt en halteert te verminderen realiseert de gemeente extra touringcarhalteerplekken langs de De Ruijterkade aan de oostzijde (op de weg bij de riviercruise). Deze locatie is dichtbij Centraal Station en de riviercruisesteiger.

Wat gaan we doen?

Eind oktober 2017 beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Er worden circa vier extra touringcarhalteerplekken aangelegd aan de noordzijde van de rijbaan en er komt ook een halteerstrook met 8 tot 10 plekken aan de zuidzijde van de rijbaan. Zie onderstaande tekening voor de nieuwe situatie.



Tijdens uitvoering blijft De Ruijterkade Oost bereikbaar

Eind oktober 2017 beginnen de werkzaamheden op De Ruijterkade Oost en dat is buiten het toeristenseizoen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind maart 2018 gereed. De rijbaan wordt opgeschoven en de touringcarplekken worden aangelegd. Het verkeer op De Ruijterkade Oost kan gewoon doorgang vinden en bedrijven en huizen zijn bereikbaar. Op het Oosterdokseiland vinden omvangrijke en langdurig grote bouwprojecten plaats. Daarom worden op drukke momenten verkeersregelaars ingezet om het touringcarverkeer in goede banen te leiden.

Wel zal er in een weekend nachtwerk plaats vinden om asfaltwerkzaamheden uit te voeren op de rijbaan. Het is nog niet bekend welk weekend dit plaats vindt. Dit laten we nog weten.

Nieuwe bomen

Er staan dertien bomen langs de kade waarvan na onderzoek is gebleken dat deze in slechte conditie zijn. De huidige groeiplek is niet optimaal, onder andere vanwege de lage grondwaterstand. De bomen worden gekapt. Langs het fietspad komen minimaal dertien nieuwe bomen terug in een betere ondergrond.

Gebruik van de nieuwe plekken

De vier extra halteerplekken aan de noordzijde van de rijbaan worden in het tweede kwartaal van 2018 in gebruik genomen door touringcars. Touringcars mogen kort halteren en niet parkeren. Dit betekent in- en uitstappen van passagiers en daarna weer wegrijden. Als het gebruik ervan goed gaat, kan ook de halteerstrook aan de zuidzijde van de rijbaan in gebruik genomen worden, maar flexibel voor zover de drukte van het verkeer op De Ruijterkade Oost dat toestaat. Dat kan van dag tot dag en van dagdeel tot dagdeel verschillen. Op deze halteerstrook is ruimte voor acht tot tien touringcars.

Inzet stewards

Om de touringcars te begeleiden en te handhaven worden stewards ingezet. Zij zien er op toe dat de touringcars kort halteren en op de plekken die er voor bedoeld zijn (en niet op de rijbaan). En ook dat er niet geparkeerd wordt, zoals nu vaak het geval is. Parkeren kan bijvoorbeeld in de garage bij de Passengers Terminal of P+R Zeeburg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de realisatie van extra touringcarplekken op De Ruijterkade Oost? Dan kunt u contact opnemen met Janine van Arnhem via telefoonnummer 06 - 2248 5412 of mail naar DeRuijterkadeOost@amsterdam.nl.

Met hartelijke groet,

Janine van Arnhem
Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam